



LEGENDA

Ubicazione certa (anno)	Ubicazione incerta (anno)	Tipologia di dissesto
1998	1998	Eventi gravitativi
1998	1998	Esondazioni
1998	1998	Erosioni spondali
1998	1998	Danni alle infrastrutture varie e ai centri abitati

I dati riportati sulla presente tavola, verificati da rilievi di terreno, sono desunti da fonti bibliografiche e comunicazioni orali

LOCALIZZAZIONE

scala 1:100.000



Base Cartografica CTR_raster10

Limite comunale da CTR

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

A.S.L. n° 18 ALBA - BRA



COMUNE DI S.VITTORIA D'ALBA

Legge Regione Piemonte del 5/12/1977 n. 56, art. 17, 4° comma e s.m.i.
Legge Regione Piemonte del 6/01/2007 n. 1

VARIANTE n. 3

AL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE

Progetto Preliminare: D.C.C. n. 9 del 26-03-2009
Controdeduzioni alle osservazioni del Progetto Preliminare: D.C.C. n. 28 del 22-07-2009
Progetto Definitivo: D.C.C. n. _____ del ____

VERIFICHE DI COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA

ai sensi dell'art.18, comma 2, del Piano di Assetto Idrogeologico

ELABORATO	DATA	Gennaio 2008
CARTA CRONOLOGICA DEI DISSESTI	AGGIORNAMENTO	
IL TECNICO INCARICATO	SCALA	1 : 10.000
Dott. Geol. ROLFO Sergio Via Trento e Trieste, 8/c 12042 BRA (CN)	TAVOLA	1
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL SEGRETARIO COMUNALE	